

ООО «АКУСТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ОКП 42 7612



ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
A1550 IntroVisor

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

АПЯС.412231.003 МП

Москва – 2015

Содержание

| | |
|---|----|
| 1 Область применения | 3 |
| 2 Нормативные ссылки | 3 |
| 3 Операции поверки | 3 |
| 4 Средства поверки | 4 |
| 5 Требования к квалификации поверителей..... | 5 |
| 6 Требования безопасности | 5 |
| 7 Условия поверки..... | 5 |
| 8 Проведение поверки испытаний..... | 6 |
| 9 Оформление результатов поверки..... | 22 |
| Приложение А Принципиальная схема буферного усилителя | 23 |
| Приложение Б Принципиальная схема ограничителя..... | 24 |
| Приложение В Форма протокола поверки | 25 |

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на дефектоскопы ультразвуковые А1550 IntroVisor (далее по тексту – дефектоскоп или прибор), выпускаемые по техническим условиям (ТУ) АПЯС.412231.003 ТУ «Дефектоскопы ультразвуковые А1550 IntroVisor. Технические условия» ООО «Акустические Контрольные системы», Россия и устанавливает методы и средства их первичной и периодических поверок.

1.2 Интервал между поверками – 1 год.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нормальные условия измерения при поверке. Общие требования.
- ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности.
- ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении первичной (в том числе после ремонта) и периодической поверки должны выполняться операции, указанные таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Наименование операций | Номер пункта методики поверки | Обязательность проведения операции при | |
|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| | | первой поверке | периодической поверке |
| 1 Внешний осмотр | 8.1 | + | + |
| 2 Проверка идентификационных данных программного обеспечения | 8.2 | + | + |
| 3 Опробование | 8.3 | + | + |
| 4 Определение параметров генератора импульсов возбуждения | 8.4 | + | + |
| 5 Определение отклонения установки усиления | 8.5 | + | + |
| 6 Определение абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали) прямыми пьезоэлектрическими преобразователями | 8.6 | + | + |
| 7 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) наклонными пьезоэлектрическими преобразователями | 8.7 | + | + |
| 8 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) антенными решетками продольных волн | 8.8 | + | + |

| Наименование операций | Номер пункта методики поверки | Обязательность проведения операции при | |
|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| | | первичной поверке | периодической поверке |
| 9 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) антенными решетками поперечных волн | 8.9 | + | + |
| 10 Определение чувствительности и отношения сигнал/шум с пьезоэлектрическими преобразователями | 8.10 | + | + |
| 11 Определение чувствительности и отношения сигнал/шум с антенными решетками | 8.11 | + | + |

3.2 Проверка дефектоскопа прекращается в случае получения отрицательного результата при проведении хотя бы одной из операций, а дефектоскоп признают не прошедшим поверку. При получении отрицательного результата по пунктам 8.6–8.11 методики поверки, признается непригодным к применению пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) или антенная решетка (АР), если хотя бы с одним ПЭП (прямым и (или) наклонным) или АР (продольных и (или) поперечных волн) из комплекта дефектоскоп полостью прошел поверку.

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

4.1 Рекомендуемые средства поверки указаны в таблице 2.

4.2 Средства поверки должны быть поверены.

Т а б л и ц а 2

| | |
|-------------------------------|--|
| Номер пункта методики поверки | Наименование средства измерений или вспомогательного оборудования, номер документа, регламентирующего технические требования к Средству, разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики) |
| Средства измерений | |
| 8.7, 8.8, 8.9, 8.11 | Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1. Диапазон измерений от 0 до 250 мм. Погрешность $\pm 0,1$ мм |
| 8.4, | Осциллограф цифровой запоминающий TDS2012B. Полоса пропускания от 0 до 100 МГц. Максимальная частота дискретизации 1 ГГц. Диапазон коэффициента отклонения от 2 мВ/дел до 5 В/дел). Погрешность установки коэффициента отклонения: в диапазоне 2мВ/дел – 5мВ/дел $\pm 4\%$; в диапазоне 10мВ/дел – 5 В/дел $\pm 3\%$. Погрешность измерений временных интервалов, с $\pm (K_p/250 + 50 \cdot 10^{-6} \cdot T_{изм} + 0,6$ нс |

| Номер пункта методики поверки | Наименование средства измерений или вспомогательного оборудования, номер документа, регламентирующего технические требования к Средству, разряд по государственной поверочной схеме и (или) метрологические и основные технические характеристики) |
|--|---|
| 8.5 | Генератор сигналов произвольной формы AFG3102C. Диапазон частот сигнала произвольной формы от 1 мГц до 50 МГц. Разрешение по напряжению 0,1 мВ или 4 разряда. Диапазон установки амплитуды напряжения U_a на нагрузку 50 Ом от 10 мВ до 10 В. Погрешность установки частоты $\pm 1 \cdot 10^{-6}$. Неравномерность АЧХ относительно уровня 1 В на частоте 1 кГц от 1 кГц до 5 МГц: $\pm 0,15$ дБ; от 5 до 25 МГц: $\pm 0,3$ дБ. Погрешность установки U_a на частоте 1 кГц $\pm (1 \cdot 10^{-2} \cdot U_a + 1$ мВ) |
| 8.5 | Тестер ультразвуковой УЗТ-РДМ (в части аттенюатора) УЗТ-РДМ. Диапазон регулировки ослабления аттенюатора от 0,1 до 96,0 дБ. Погрешность $\pm (0,1 + 0,0075 \cdot Ax)$ дБ, где Ax – установленное ослабление в дБ |
| 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 | Стандартный образец СО-2 из комплекта КОУ-2. Толщина 59 мм. Скорость продольных волн 5900 м/с. Скорость поперечных волн 3270 м/с. Погрешность продольных волн ± 59 м/с. Погрешность поперечных волн ± 133 м/с |
| 8.7 | Стандартный образец СО-3 из комплекта КОУ-2. Радиус цилиндрической поверхности 55 мм. Скорость продольных волн 5900 м/с. Скорость поперечных волн 3270 м/с. Погрешность продольных волн ± 59 м/с. Погрешность поперечных волн ± 133 м/с |
| Вспомогательные устройства | |
| 8.4 | Резистор 50 Ом 1% 10 Вт |

П р и м е ч а н и е – Допускается применять другие средства поверки, имеющие свидетельства о поверке и обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 Поверку должны проводить лица, аттестованные в качестве поверителей, освоившие работу с прибором и используемыми средствами поверки, изучившие настоящую методику и эксплуатационные документы на средства поверки и прибор.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки прибора должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.019, а также требования безопасности, указанные в эксплуатационной документации на поверяемый прибор и используемые средства поверки

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

7.1 При проведении поверки должны быть соблюдены нормальные условия согласно ГОСТ 8.395:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °C;
- относительная влажность от 30 до 80 %;

– атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

7.2 Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать, либо находиться в пределах, не влияющих на работу прибора.

7.3 Прибор и средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационными документами на них.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ ИСПЫТАНИЙ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:

– соответствие комплектности поверяемого прибора требованиям технической документации;

– отсутствие механических повреждений, коррозии и других видимых дефектов электронного блока, преобразователей, антенных решеток и других изделий, входящих в комплект прибора;

– наличие маркировки и знака утверждения типа на задней поверхности электронного блока дефектоскопа;

– целостность пломбировки.

8.1.2 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если он соответствует требованиям, приведенным в пункте 8.1.1 методики поверки.

8.2 Проверка идентификационных данных программного обеспечения

8.2.1 Включить прибор.

8.2.2 Во время загрузки прибора считать с экрана идентификационное наименование программного обеспечения (ПО).

8.2.3 После загрузки прибора войти в системные настройки прибора и считать номер версии ПО.

8.2.4 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если идентификационные данные ПО соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

| Идентификационное наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
|-----------------------------------|---|---|---|
| A1550 IntroVisor | 9.2.2 и выше | – | – |

8.3 Опробование

8.3.1 Выполнить все операции по подготовке прибора к работе согласно руководству по эксплуатации. Включить прибор. При этом на дисплее прибора должно появиться изображение.

8.3.2 Проверить корректность работы органов регулировки, настройки, коррекции и диапазоны установки параметров дефектоскопа согласно руководства по эксплуатации.

8.3.3 Подключить к электронному блоку прибора ПЭП из комплекта.

8.3.4 Установить ПЭП на смоченную контактной жидкостью поверхность образца СО-2.

8.3.5 Перемещая ПЭП по поверхности образца и контролируя информацию на экране дефектоскопа, проверить по изменениям информации работоспособность прибора.

8.3.6 Провести проверку со всеми ПЭП и АР из комплекта дефектоскопа.

8.3.7 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если органы регулировки, настройки и коррекции функционируют согласно руководству по эксплуатации и на экране прибора наблюдается сигнал от искусственного дефекта в виде бокового сверления диаметром 6 мм образца СО-2.

8.4 Определение параметров генератора импульсов возбуждения

8.4.1 Определение параметров генератора импульсов возбуждения проводить по схемам, представленным на рисунках 1 и 2. В качестве эквивалентной нагрузки R_{50} использовать безреактивный резистор 50 Ом.




Рисунок 1 - Схема определения параметров генератора импульсов возбуждения в раздельном режиме




Рисунок 2 - Схема определения параметров генератора импульсов возбуждения в совмещенном режиме

8.4.2 Переключить прибор в раздельный режим работы, установив в настройках прибора раздельно-совмещенный тип ПЭП.

8.4.3 Подключить, используя делитель, осциллограф к выходу генератора импульсов возбуждения в соответствии со схемой на рисунке 1.

П р и м е ч а н и е – Здесь и в дальнейшем следует убедиться, что вход осциллографа не будет поврежден импульсом высокого напряжения с выхода генератора импульсов возбуждения.

8.4.4 Установить максимальную частоту повторения импульсов генератора импульсов возбуждения (частоту кадров).

8.4.5 Установить рабочую частоту 2,5 МГц.

8.4.6 Установить значение амплитуды генератора импульсов возбуждения 50 В.

8.4.7 Используя осциллограф измерить размах напряжения импульса генератора импульсов возбуждения V_{50} (рисунок 3).




Рисунок 3 - Определение параметров генератора импульсов возбуждения

8.4.8 Выполнить пункт 8.4.7 для минимального и максимального значения амплитуды генератора импульсов возбуждения.

8.4.9 Установить амплитуду импульса 50 В и рабочую частоту 2,5 МГц. Измерить длительность импульса по уровню 0,1 амплитуды (рисунок 3).

8.4.10 Установить амплитуду импульса 50 В и рабочую частоту 2,5 МГц. Измерить длительность переднего фронта импульса по уровням 0,1 и 0,9 амплитуды.

8.4.11 Переключить прибор в совмещенный режим работы, установив в настройках прибора совмещенный тип ПЭП.

8.4.12 Подключить осциллограф, используя делитель, к выходу генератора импульсов возбуждения в соответствии со схемой на рисунке 2.

8.4.13 Выполнить измерения по пунктам 8.4.4–8.4.10.

8.4.14 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если отклонение размаха напряжения импульса от установленной удвоенной амплитуды импульса не превышает 10%, отклонение длительности импульса от величины обратной установленной рабочей частоты не превышает 30%, длительность переднего фронта импульса не более 20 нс.

8.5 Определение отклонения установки усиления

8.5.1 Определение отклонения установки усиления проводить в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4. Соедините дефектоскоп, функциональный генератор, аттенюатор (магазин затуханий), буферный усилитель (Приложение А) и ограничитель (Приложение Б). Дисплей дефектоскопа используется для контроля выходного сигнала приемника.




Рисунок 4 – Схема определения основных характеристик приемника дефектоскопа

8.5.2 Переключить прибор в раздельный режим работы, установив в настройках прибора раздельно-совмещенный тип ПЭП.

8.5.3 Установить в настройках прибора:

- амплитуду импульса возбуждения 25 В;
- длительность импульса 0,5 периода;
- усиление 0 дБ;
- рабочую частоту 2,5 МГц;
- задержку 0 мкс;
- ВРЧ отключить.

8.5.4 Установить аттенюатор в положение 0 дБ.

8.5.5 Установить в меню функционального генератора режим генерации радиоимпульсов частотой 1 МГц из 10 периодов синусоидального сигнала с внешним запуском по переднему фронту.

8.5.6 Установить такую амплитуду сигнала генератора, чтобы максимум амплитуды сигнала на экране дефектоскопа составил 80%¹ полной шкалы.

8.5.7 Установить усиление дефектоскопа N_{ycm} 1 дБ.

8.5.8 Увеличивая ослабление аттенюатора N_{uzm} привести уровень сигнала на экране дефектоскопа к уровню по пункту 8.5.6.

8.5.9 Вычислить отклонение установки усиления ΔN , дБ, по формуле

$$\Delta N = N_{uzm} - N_{ycm}. \quad (1)$$

¹ В зависимости от шага сетки шкалы, здесь и в дальнейшем допускается установка на уровень 75% полной шкалы.

8.5.10 Выполнить измерения по пунктам 8.5.8–8.5.9, устанавливая следующие значения усиления в дефектоскопе: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.

8.5.11 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если отклонение установки усиления составляет не более $\pm 0,5$ дБ.

8.6 Определение абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали) прямymi пьезоэлектрическими преобразователями

8.6.1 Определение абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали) с прямыми пьезоэлектрическими преобразователями проводить со всеми прямыми ПЭП, входящими в комплект прибора, с использованием стандартного образца СО-2 из комплекта КОУ-2 следующим образом.

8.6.2 Подключить прямой ПЭП к электронному блоку дефектоскопа.

8.6.3 Установить в настройках прибора:

- тип подключенного ПЭП (раздельно-совмещенный или совмещенный);
- номинальную частоту ПЭП;
- задержку 0 мкс;
- угол ввода 0 градусов;
- импульс возбуждения 25 В;
- 1 период;
- толщину отключить;
- ВРЧ отключить;
- шкалу – мкс;
- дискретность 0,1;
- режим измерений по максимуму.

8.6.4 Установить строб на уровень 50% экрана.

8.6.5 Установить преобразователь на смоченную контактной жидкостью поверхность стандартного образца СО-2 на бездефектный участок (рисунок 5).




Рисунок 5 – Стандартный образец СО-2

8.6.6 Изменяя временную развертку, получить на экране дефектоскопа сигналы, отраженные от донной поверхности образца.

8.6.7 Изменяя усиление дефектоскопа, установить уровень первого отраженного сигнала выше 50% высоты экрана.

8.6.8 Навести строб на первый отраженный сигнал и измерить временное положение первого отраженного сигнала $t_{изм1}$.

8.6.9 Увеличить усиление так, чтобы уровень второго отраженного сигнала превышал 50% высоты экрана. Переместить строб в эту область.

8.6.10 Измерить временное положение второго отраженного сигнала $t_{изм2}$.

8.6.11 Вычислить время задержки в призме ПЭП $t_{зад}$, мкс, по формуле

$$t_{зад} = 2 \cdot t_{изм1} - t_{изм2}. \quad (2)$$

8.6.12 Установить в настройках дефектоскопа задержку, рассчитанную в п. 8.6.11, скорость продольных ультразвуковых волн согласно паспорту на СО-2, шкалу – мм глуб.

8.6.13 Установить ПЭП на смоченную контактной жидкостью поверхность стандартного образца СО-2.

8.6.14 Последовательно устанавливая ПЭП на поверхности образца согласно рисунку 6 или 7, найти максимумы амплитуд эхо-сигналов от трех отражателей, залегающих на разной глубине. При необходимости изменить временную развертку и усиление дефектоскопа.




Рисунок 6 – Установка ПЭП S3568 2.5A0D10CL на образце СО-2




Рисунок 7 – Установка ПЭП D1771 4.0A0D12CL на образце СО-2

8.6.15 С помощью строба, наведенного на сигнал от отражателя, измерить глубину залегания каждого дефекта.

8.6.16 Измерения по пунктам 8.6.14–8.6.15 выполнить три раза и вычислить среднее арифметическое значение глубины залегания каждого дефекта $H_{изм}$.

8.6.17 Вычислить абсолютную погрешность измерений глубины залегания дефекта ΔH , мм, по формуле

$$\Delta H = H_{изм} - H_{ном}, \quad (3)$$

где $H_{ном}$ – номинальное значение глубины залегания дефекта, мм.

8.6.18 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если абсолютная погрешность измерений глубины залегания дефекта (по стали) с прямыми ПЭП не превышает $\pm(0,02 \cdot H + 1,00)$ мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм.

8.7 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) наклонными пьезоэлектрическими преобразователями

8.7.1 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) с наклонными пьезоэлектрическими преобразователями проводить со всеми наклонными ПЭП, входящими в комплект прибора, с использованием стандартных образцов СО-2 и СО-3 из комплекта КОУ-2 следующим образом.

8.7.2 Подключить наклонный ПЭП к электронному блоку дефектоскопа.


8.7.3 Установить в настройках прибора:

- тип подключенного ПЭП (раздельно-совмещенный или совмещенный);
- номинальную частоту ПЭП;
- задержку 0 мкс;
- стрелу 0 мм;
- импульс возбуждения 25 В;
- толщину отключить;

- ВРЧ отключить;
- шкалу – мкс;
- дискретность 0,1;
- режим измерений по максимуму.

8.7.4 Установить строб на уровень 50% экрана.

8.7.5 Установить преобразователь на смоченную контактной жидкостью поверхность стандартного образца СО-3 на бездефектный участок (рисунок 8).



а) Формирование первого эхосигнала

б) Формирование второго эхосигнала

Рисунок 8 – Определение точки ввода УЗК, времени задержки в призме ПЭП

8.7.6 Перемещая преобразователь по поверхности образца, получить максимальный по амплитуде сигнал, отраженный от цилиндрической поверхности образца.

8.7.7 Метка «0» на образце, перенесенная на боковую поверхность ПЭП, указывает на точку ввода ультразвуковых колебаний (УЗК) преобразователя.

8.7.8 Изменяя усиление дефектоскопа, установить уровень сигнала выше 50% высоты экрана.

8.7.9 Навести на сигнал строб и измерить время прохождения УЗК t_1 от преобразователя до цилиндрической поверхности образца и обратно (рисунок 8 а).

8.7.10 Изменяя временную развертку, получить на экране дефектоскопа второй сигнал, отраженный от цилиндрической поверхности образца и принятый преобразователем (рисунок 8 б).

8.7.11 Изменяя усиление дефектоскопа, установить уровень сигнала выше 50% высоты экрана.

8.7.12 Измерить с помощью строба время прохождения второго сигнала t_2 .

8.7.13 Вычислить время задержки в призме ПЭП $t_{зад}$, мкс, по формуле

$$t_{зад} = \frac{3 \cdot t_1 - t_2}{2}. \quad (4)$$

8.7.14 Установить в настройках прибора:

- задержку, вычисленную в п. 8.7.13;
- значение угла ввода УЗК по паспорту ПЭП;
- стрелу 0 мм;
- скорость поперечной ультразвуковой волны согласно паспорту на образец СО-2;
- шкалу – мм глуб.

8.7.15 Установить ПЭП на смоченную контактной жидкостью поверхность образца СО-2.

8.7.16 Последовательно устанавливая ПЭП на поверхности образца согласно рисунку 9, найти максимумы амплитуд эхо-сигнала от трех отражателей, залегающих на разной глубине. При необходимости изменить временную развертку и усиление дефектоскопа.

8.7.17 Для глубины залегания дефекта H_{0i} установить преобразователь на образец так, чтобы метка на боковой поверхности преобразователя располагалась на расстоянии L_i , мм от ближайшего края образца (рисунок 9), определяемом по формуле

$$L_i = L_{0i} + H_{0i} \cdot \operatorname{tg} \alpha, \quad (5)$$

где α – угол ввода преобразователя согласно паспорту на ПЭП;

H_{0i} – глубина залегания дефекта от поверхности образца по паспорту, мм;

$i=1,2,3$ и соответствует положению ПЭП (рисунок 9);

L_{0i} – расстояние до дефекта от края образца по паспорту, мм.




Рисунок 9 – Определение координат дефекта с наклонным ПЭП

8.7.18 Провести расчет номинальных значений глубины залегания H_{nomi} , мм и дальности по поверхности L_{nomi} , мм (рисунок 10) дефекта по формулам

$$L_{nomi} = L_i - L_{0i} - \frac{d_k}{2} \cdot \sin \alpha, \quad (6)$$

$$H_{nomi} = H_{0i} - \frac{d_k}{2} \cdot \cos \alpha, \quad (7)$$

где d_k – диаметр отверстия по паспорту, мм;

$k=1,2,3$ и соответствует номеру дефекта.




Рисунок 10 – Расчет номинальных значений координат дефекта

8.7.19 С помощью строба, наведенного на сигнал отражателя измерить глубину залегания и дальность по поверхности для каждого дефекта.

8.7.20 Измерения по пунктам 8.7.15–8.7.19 выполнить три раза для каждого дефекта и вычислить среднее арифметическое значение глубины залегания дефекта $H_{изм}$ и дальности по поверхности до дефекта $L_{изм}$.

8.7.21 Вычислить абсолютную погрешность измерений координат дефекта ΔH и ΔL , мм по формулам

$$\Delta H = H_{изм} - H_{ном}, \quad (8)$$

$$\Delta L = L_{изм} - L_{ном}. \quad (9)$$

8.7.22 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если абсолютная погрешность измерений координат дефекта (по стали) с наклонными ПЭП не превышает следующих значений:

– глубины залегания дефекта $\pm(0,03 \cdot H + 1,00)$ мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм;

– дальности по поверхности до дефекта $\pm(0,03 \cdot L + 1,00)$ мм, где L – измеряемая дальность по поверхности до дефекта в мм.

8.8 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) антенными решетками продольных волн

8.8.1 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) с антенными решетками продольных волн проводить со всеми антенными решетками продольных волн, входящими в комплект прибора, с использованием стандартных образцов СО-2 из комплекта КОУ-2 следующим образом.

8.8.2 Подключить АР к электронному блоку дефектоскопа.

8.8.3 Установить в настройках прибора:

- тип подключенной АР;

- дискретность 0,1;

- скорость продольной ультразвуковой волны согласно паспорту на образец СО-2.

8.8.4 Установить АР на смоченную контактной жидкостью поверхность образца СО-2.

8.8.5 Последовательно устанавливая АР на поверхности образца согласно рисункам 11 и 12, с помощью прямоугольного строба, наведенного на сигнал от отражателя, измерить глубину залегания и дальность по поверхности для каждого дефекта. При необходимости изменить пространственную развертку и усиление дефектоскопа.




Рисунок 11 – Установка АР продольных волн M9060 4.0V0R40X10CL на образце СО-2




Рисунок 12 – Установка АР продольных волн M9171 4.0V0R26X10CL на образце СО-2

8.8.6 Измерения по пунктам 8.8.3–8.8.5 выполнить три раза для каждого дефекта и вычислить среднее арифметическое значение глубины залегания дефекта $H_{изм}$ и дальности по поверхности до дефекта $L_{изм}$.

8.8.7 Используя геометрические данные, приведенные на рисунках 11 и 12, вычислить номинальные значения глубины залегания дефекта $H_{ном}$ и дальности по поверхности до дефекта $L_{ном}$ в соответствии с методикой, приведенной в пунктах 8.7.17–8.7.18.

8.8.8 Вычислить абсолютную погрешность измерений координат дефекта ΔH и ΔL , мм по формулам (8) и (9).

8.8.9 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если абсолютная погрешность измерений координат дефекта (по стали) с АР продольных волн не превышает следующих значений:

– глубины залегания дефекта $\pm(0,02 \cdot H + 1,00)$ мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм;

– дальности по поверхности до дефекта $\pm(0,02 \cdot L + 1,00)$ мм, где L – измеряемая дальность по поверхности до дефекта в мм.

8.9 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) антенными решетками поперечных волн

8.9.1 Определение абсолютной погрешности измерений координат дефекта (по стали) с антенными решетками поперечных волн проводить со всеми антенными решетками поперечных волн, входящими в комплект прибора, с использованием стандартных образцов СО-2 из комплекта КОУ-2 следующим образом.

8.9.2 Подключить АР к электронному блоку дефектоскопа.

8.9.3 Установить в настройках прибора:

– тип подключенной АР;

– дискретность 0,1;

– скорость поперечной ультразвуковой волны согласно паспорту на образец СО-2.

8.9.4 Установить АР на смоченную контактной жидкостью поверхность образца СО-2.

8.9.5 Последовательно устанавливая АР на поверхности образца согласно рисунку 13, с помощью прямоугольного строба, наведенного на сигнал от отражателя, измерить глубину залегания и дальность по поверхности для каждого дефекта. При необходимости изменить пространственную развертку и усиление дефектоскопа.




Рисунок 13 – Установка АР поперечных волн на образце СО-2

8.9.6 Измерения по пунктам 8.9.4–8.9.6 выполнить три раза для каждого дефекта и вычислить среднее арифметическое значение глубины залегания дефекта $H_{изм}$ и дальности по поверхности $L_{изм}$.

8.9.7 Используя геометрические данные, приведенные на рисунке 13, вычислить номинальные значения глубины залегания дефекта $H_{ном}$ и дальности по поверхности $L_{ном}$ в соответствии с методикой, приведенной в пунктах 8.7.17–8.7.18.

8.9.8 Вычислить абсолютную погрешность измерений координат дефекта ΔH и ΔL , мм по формулам (8) и (9).

8.9.1 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если абсолютная погрешность измерений координат дефекта (по стали) с АР поперечных волн не превышает следующих значений:

– глубины залегания дефекта $\pm(0,02 \cdot H + 1,00)$ мм, где H – измеряемая глубина залегания дефекта в мм;

– дальности по поверхности до дефекта $\pm(0,02 \cdot L + 1,00)$ мм, где L – измеряемая дальность по поверхности до дефекта в мм.

8.10 Определение чувствительности и отношения сигнал/шум с пьезоэлектрическими преобразователями

8.10.1 Определение чувствительности и отношения сигнала/шума с пьезоэлектрическими преобразователями выполнить со всеми ПЭП, входящими в комплект прибора, с использованием стандартного образца СО-2 из комплекта КОУ-2.

8.10.2 Подключить ПЭП к электронному блоку прибора.

8.10.3 Установить в настройках прибора:

- тип подключенного ПЭП;
- номинальную частоту ПЭП;
- задержку по п. 8.6.11 (для прямых ПЭП) или по п. 8.7.13 (для наклонных ПЭП);

– угол ввода 0 градусов (для прямых ПЭП) или значение угла ввода по паспорту (для наклонных ПЭП);

- импульс возбуждения 90 В;
- 1 период;
- толщину отключить;
- ВРЧ отключить;
- шкалу – мм глуб;
- дискретность 0,1;
- режим измерения по максимуму;
- скорость продольных волн согласно паспорту на образец СО-2.

8.10.4 Установить ПЭП на смоченную контактной жидкостью поверхность стандартного образца СО-2 согласно рисунку 14 или 15.




Рисунок 14 – Установка прямого ПЭП на образце СО-2




Рисунок 15 – Установка наклонного ПЭП на образце СО-2

8.10.5 Перемещая ПЭП по поверхности образца найти максимум амплитуды от отражателя. При необходимости изменить временную развертку и усиление дефектоскопа.

8.10.6 Довести уровень сигнала до 50-80% высоты экрана.

8.10.7 С помощью строба, наведенного на сигнал отражателя, так чтобы его начало совпало с началом эхо-сигнала от отражателя, измерить амплитуду (чувствительность) A_δ эхо-сигнала от дефекта.

8.10.8 Снять ПЭП с образца и протереть его насухо от контактной жидкости.

8.10.9 Увеличить усиление дефектоскопа так, чтобы уровень шума на экране прибора составил не менее 50-80% высоты экрана.

8.10.10 Измерить амплитуду A_{uu} в стробе. При малом уровне шума переместить строб вниз.

8.10.11 Вычислить отношение сигнал/шум K_{cuu} , дБ, по формуле

$$K_{cuu} = A_\delta - A_{uu}. \quad (10)$$

8.10.12 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если при использовании ПЭП для отражателя диаметром 6 мм образца СО-2 чувствительность составляет не менее:

– для прямых ПЭП:

S3568 2.5A0D10CL 120 дБ;

D1771 4.0A0D12CL 115 дБ;

– для наклонных ПЭП:

S5182 2.5A65D12CS 100 дБ;

S5096 5.0A70D6CS 70 дБ,

отношение сигнал/шум составляет не менее:

– для прямых ПЭП:

S3568 2.5A0D10CL 50 дБ;

D1771 4.0A0D12CL 70 дБ;

– для наклонных ПЭП:

S5182 2.5A65D12CS 60 дБ;

S5096 5.0A70D6CS 30 дБ.

8.11 Определение чувствительности и отношения сигнал/шум с антенными решетками

8.11.1 Определение чувствительности и отношения сигнал/шум с антенными решетками выполнить со всеми АР, входящими в комплект прибора, с использованием стандартного образца СО-2 из комплекта КОУ-2.

8.11.2 Подключить АР к электронному блоку прибора.

8.11.3 Установить в настройках прибора:

– тип подключенной АР;

– дискретность 0,1;

– скорость продольных волн (для АР продольных волн) или скорость поперечных волн (для АР поперечных волн) согласно паспорту на образец СО-2.

8.11.4 Установить АР на смоченную контактной жидкостью поверхность стандартного образца СО-2 согласно рисунку 16 или 17.




Рисунок 16 – Установка АР продольных волн на образце СО-2




Рисунок 17 – Установка АР поперечных волн на образце СО-2

8.11.5 Получить изображение дефекта, при необходимости изменяя пространственную развертку и усиление дефектоскопа.

8.11.6 С помощью прямоугольного строба, наведенного на изображение отражателя, так чтобы строб охватывал края изображения отражателя, измерить амплитуду (чувствительность) A_δ эхо-сигнала от дефекта.

8.11.7 Снять АР с образца и протереть его насухо от контактной жидкости.

8.11.8 Увеличить усиление дефектоскопа так, чтобы уровень шума на экране прибора стал заметен.

8.11.9 Измерить амплитуду A_{uu} в стробе.

8.11.10 Вычислить отношение сигнал/шум K_{cui} , дБ, по формуле

$$K_{cui} = A_\delta - A_{uu}. \quad (11)$$

8.11.11 Прибор считается прошедшим поверку с положительным результатом, если при использовании АР для отражателя диаметром 6 мм образца СО-2 чувствительность составляет не менее:

– для АР продольных волн:

M9060 4.0V0R40X10CL

100 дБ;

M9171 4.0V0R26X10CL

110 дБ;

– для АР поперечных волн:

M9065 4.0V60R40X10CS 80 дБ;

M9170 4.0V60R26X10CS 90 дБ,

отношение сигнал/шум составляет не менее:

– для АР продольных волн:

M9060 4.0V0R40X10CL 50 дБ;

M9171 4.0V0R26X10CL 60 дБ;

– для АР поперечных волн:

M9065 4.0V60R40X10CS 40 дБ;

M9170 4.0V60R26X10CS 50 дБ.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Результаты поверки заносятся в протокол. Рекомендуемая форма протокола поверки приведена в Приложении В.


9.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.3 При отрицательных результатах поверки дефектоскоп признается непригодным к применению и на него выдается извещение о непригодности с указанием причин непригодности.

Приложение А

Принципиальная схема буферного усилителя

(рекомендуемое)




Перечень элементов буферного усилителя

| Позиция | Наименование | Производитель | Количество |
|---------|-------------------------------|---------------|------------|
| DA1 | Микросхема THS3091D | TI | 1 |
| R1, R2 | Резистор 100 Ом 0,25 Вт 1% | Susumu | 2 |
| R3 | Резистор 680 Ом 0,125 Вт 1% | Susumu | 1 |
| R4 | Резистор 1,02 кОм 0,125 Вт 1% | Susumu | 1 |
| R5 | Резистор 5,1 Ом 0,25 Вт 1% | Vishay Dale | 1 |
| L1, L2 | Индуктивность 3 А 80 Ом | Steward | 2 |
| C1, C2 | Конденсатор 0,1 мкФ 50 В 10% | AVX | 2 |
| C3, C4 | Конденсатор 10 мкФ 35 В 10% | Kemet | 2 |
| X1, X2 | Разъем BNC | Amphenol | 2 |

Приложение Б

Принципиальная схема ограничителя

(рекомендуемое)



Перечень элементов ограничителя

| Позиция | Наименование | Производитель | Количество |
|------------------|----------------------|---------------|------------|
| $R1, R2, R3, R4$ | Резистор 1кОм 1Вт 5% | Yageo | 4 |
| $VD1\dots VD16$ | Диод 1N4148 | Fairchild | 10 |
| $X1, X2$ | Разъем BNC | Amphenol | 2 |

Приложение В

Форма протокола поверки

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ №

Первичной/периодической поверки
от «_____» 20 ____ года

Наименование средства измерений: Дефектоскоп ультразвуковой A1550 IntroVisor

Серия и номер клейма предыдущей поверки: _____

Заводской номер: _____

Принадлежит: _____

Предприятие-изготовитель: ООО «Акустические Контрольные Системы», Москва

Поверено в соответствии с методикой поверки: АПЯС.412231.003 МП

Средства измерений: _____

Поверка производилась при следующих значениях влияющих факторов:

температура окружающей среды, °C _____

относительная влажность, % _____

атмосферное давление, кПа _____

Результаты поверки:

1 Внешний осмотр _____

2 Опробование _____

3 Определение метрологических характеристик _____

| Характеристика | Номинальная величина / погрешность | Измеренное значение | Вывод |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Заключение _____

Средство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения

Поверитель: _____
подпись _____ инициалы, фамилия _____