18

ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ (СРАВНЕНИЯ) ГОСТ 9878-93

Наряду с различными приборами для измерений параметров шероховатости поверхности, во всем мире применяются и образцы шероховатости поверхности, предназначенные для сравнения визуально и тактильно (ногтем) с поверхностями изделий, полученных обработкой резанием, полированием, электроэрозионной, дробеструйной и пескоструйной обработкой.

Рис. 18.1. Образцы шероховатости поверхности(сравнения)

Применение образцов шероховатости является самым дешевым и доступным способом контроля. Однако этот способ не дает численных значений параметров шероховатости, а действует как средства допускового контроля.

Способы обработки, воспроизводимые образцом, и формы образца должны соответствовать указанным в табл. 18.1

Ряды номинальных значений параметра шероховатости Ra поверхности образца в зависимости от воспроизводимого способа обработки и базовые длины для оценки шероховатости должны соответствовать указанным в таблице 18.2.

Приведенный в табл. 18.2 ряд значений параметра Ra – предпочтительный. Допускается изготовление образцов с другими значениями параметра Ra, отличающимися один от другого не менее чем в 2 раза.

Образцы шероховатости могут изготавливаться:

- применением способа обработки, который должен воспроизвести образец

– индивидуальные образцы;

- гальванопластическим методом изготовления позитивных отпечатков с матрицы;

Таблица 18.1

Способы обработки и формы образцов шероховатости поверхности

Способ обработки	Форма образца	Условное обозначение
Точение	Цилиндрическая выпуклая	Т
Расточка	Цилиндрическая вогнутая	Р
Фрезерование цилиндрическое	Плоская	ФЦ
Строгание	Плоская	С
Шлифование периферией круга	Плоская, цилиндрическая выпуклая, цилиндрическая вогнутая	ШП ШЦ ШЦВ
Точение торцевое	Плоская	ТТ
Фрезерование торцевое	Плоская	ФТ
Фрезерование торцевое	Плоская	ФТП
Шлифование торцевое	Плоская	ШТ
Шлифование чашеобразным кругом	Плоская	ШЧ
Электроэрозионная обработка	Плоская	Э
Дробеструйная, пескоструйная обработка	Плоская	ДС ПС
Полирование	Плоская, цилиндрическая выпуклая	ПП ПЦ

- получением с матрицы позитивных отпечатков, выполненных из пластмассы или других материалов и воспроизводящих на вид и на ощупь обработанную поверхность.

Таблица 18.2

Ряды номинальных значений параметра шероховатости Ra в зависимости от воспроизводимого способа обработки

Способ обработки	Параметр шероховатости Ra, мкм		Базовая линия l, мм	
	Шлифование	0,050 0,100 0,200 0,400	0,800 1,600 3,200	0,25 0,25 0,25 0,80
Точение и расточка	0,4 0,8 1,6	3,2 6,3 12,5	0,8 0,8 0,8	2,5 2,5 2,5
Фрезерование	0,4 0,8 1,6	3,2 6,3 12,5	0,8 0,8 2,5	2,5 8,0 8,0
Строгание	0,8 1,6 3,2	6,3 12,5 25,0	0,8 0,8 2,5	2,5 8,0 8,0
Электроэрозионная обработка	0,4 0,8 1,6	3,2 6,3 12,5	0,8 0,8 0,8	2,5 2,5 2,5
Дробеструйная и пескоструйная обработка	0,2 0,4 0,8 1,6	3,2 6,3 12,5 25,0	0,8 0,8 0,8 0,8	2,5 2,5 2,5 2,5
Полирование	0,006 0,0125 0,025	0,050 0,100 0,200	0,08 0,08 0,08	0,25 0,25 0,80

Допускаемые отклонения среднего значения параметра R_a от номинального и допускаемое среднее квадратическое отклонение σ от среднего значения R_a должны соответствовать указанным в табл. 18.3.

В России в настоящее время образцы шероховатости изготавливаются индивидуальным методом разными производителями и из различных материалов. Пример выпускаемых наборов образцов шероховатости представлен в табл. 18.4. На образцах, выполненных индивидуальным методом, практически невозможно обеспечить требование стандарта по равномерности шероховатости, выражаемое средним квадратическим отклонением σ от среднего значения R_a .

Таблица 18.3

Допускаемое отклонение параметра R_a от способа обработки

Способ обработки	Допускаемое отклонение среднего значения R_a от номинального, %	Допускаемое среднее квадратическое отклонение σ , %
Шлифование	+12 -17	9
Точение		4
Расточка		4
Фрезерование		9
Строгание		3
Электроэрозионная обработка		12
Пескоструйная и дробеструйная обработка		12
Полирование		12

Таблица 18.4

Пример выпускаемых наборов образцов шероховатости

Способ обработки	Форма образца	Условное обозначение
Точение	Цилиндрическая выпуклая	0,4...12,5 Т (0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5)
Точение торцевое	Плоская	0,4...12,5 ТТ (0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5)
Расточка	Цилиндрическая вогнутая	0,4...12,5 Р (0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5)
Фрезерование цилиндрическое	Плоская	0,4...12,5 ФЦ (0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5)
Фрезерование торцевое	Плоская (дугообразное)	0,4...12,5 ФТ (0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5)
Фрезерование торцевое	Плоская (перекрещивающееся дугообразное)	0,4...12,5 ФТП (0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5)
Шлифование периферией круга	Цилиндрическая выпуклая	0,1...3,2 ШЦ (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2)
Шлифование периферией круга	Цилиндрическая вогнутая	0,1...3,2 ШЦВ (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2)
Шлифование периферией круга	Плоская	0,1...3,2 ШП (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2)
Шлифование торцевое	Плоская	0,1...3,2 ШТ (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2)
Шлифование чашеобразным кругом	Плоская	0,1...3,2 ШЧ (0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2)
Точение	Цилиндрическая выпуклая	Rz 32...100Т