

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
“ТКА”

ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ  
“ТКА-ПКМ”(12)

**УФ – Радиометр**

(ТУ 4215-003-16796024-16)

**Руководство по  
эксплуатации**



Санкт – Петербург  
2017 г.

## **“ТКА-ПКМ”(12)**

– комплектация прибора комбинированного серии “ТКА-ПКМ” с установленным по требованию заказчика данным числом и составом измеряемых параметров.

**Внимание!** Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения непринципиального характера в конструкцию и электрическую схему прибора комбинированного “ТКА-ПКМ”(12) (далее по тексту – “прибор”) без отражения их в руководстве по эксплуатации. В приборе могут быть установлены отдельные элементы, отличающиеся от указанных в документации, при этом метрологические и эксплуатационные характеристики прибора не ухудшаются.

Проверка прибора осуществляется в соответствии с Методикой поверки МП-242-1969-2016, утверждённой ГЦИ СИ “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева” 26 октября 2016 г.\*

### **1 ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы прибора, особенностями конструкции, правилами хранения и порядком работы.

### **2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Прибор предназначен для измерения следующих параметров:

– **энергетической освещённости** ( $E_e$ ,  $mBt/m^2$ ) в области спектра 200...280  $\text{нм}$  (зона УФ-С), 280...315  $\text{нм}$  (зона УФ-В) и 315...400  $\text{нм}$  (зона УФ-А).

Область применения прибора: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.

### **3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

#### **3.1 Измерение энергетической освещённости**

- Диапазон измерений энергетической освещенности,  $mBt/m^2$ 
  - в спектральном диапазоне УФ-С                            1,0...20 000
  - в спектральном диапазоне УФ-В                            10...60 000
  - в спектральном диапазоне УФ-А                            10...60 000
- Пределы допускаемой основной относительной

погрешности измерения энергетической освещенности, %	$\pm 10,0$
• Пределы погрешности градуировки по источнику УФ-излучения – ртутной лампе высокого или низкого давления, %	$\pm 5,0$
• Нелинейность энергетической характеристики, %, не более	$\pm 3,0$
• Пределы погрешности, обусловленной пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от $0^{\circ}$ до $10^{\circ}$ , %	$\pm 4,0$
• Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин при изменении температуры воздуха на каждые $10^{\circ}\text{C}$ в диапазоне $-30\dots+60^{\circ}\text{C}$ , %	$\pm 3,0$

*Внимание! При измерении величин, меньших 100 единиц младшего разряда, необходимо из измеренной величины вычесть отклонение показаний прибора от "0" при закрытых входных окнах фотоприемников.*

3.2 Время непрерывной работы прибора, ч, не менее	<b>8,0</b>
3.3 Источник питания (батарея, тип "Крона"), В	<b>7...9,6</b>
3.4 Ток, потребляемый прибором от источника питания, мА, не более	<b>3,4</b>
3.5 Срок службы, лет	<b>7</b>
3.6 Наработка на отказ, ч	<b>2 000</b>
3.7 Габаритные размеры прибора, мм, не более:	
– блок обработки сигналов	<b>130x70x30</b>
– измерительная головка	<b>150x50x50</b>
3.8 Масса прибора, г, не более	<b>240</b>
3.9 Эксплуатационные параметры:	
3.9.1 Температура окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$ :	
– нормальные рабочие условия	<b><math>20 \pm 5</math></b>
– рабочий диапазон температур	<b><math>-30\dots+60</math></b>
3.9.2 Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха $25^{\circ}\text{C}$ , %, не более	<b>98</b>

**4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ”(12) .....	1 шт.
Батарея 6F22 (типоразмер батареи “Крона” 9 В) .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации .....	1 экз.
Паспорт .....	1 экз.
Индивидуальная потребительская тара (сумка) .....	1 шт.
Транспортная тара .....	1 шт.

**5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

5.1 Приборы комбинированные выпускаются в компактном портативном исполнении. Конструктивно прибор состоит из двух функциональных блоков: фотометрической головки и блока обработки сигнала, связанных между собой гибким многожильным кабелем (Рис.1).

5.2 На лицевой стороне блока обработки сигнала расположен переключатель пределов измерений, переключатели спектральных диапазонов измерений (зоны УФ-А, УФ-В, УФ-С) и жидкокристаллический индикатор.

5.3 В фотометрической головке расположены три фотоприемные устройства различных спектральных диапазонов.

5.4 Корпуса блоков прибора изготовлены из ударопрочного полистирола.

5.5 На задней стенке фотометрической головки расположена крышка батарейного отсека.

5.6 Пломба предприятия-изготовителя устанавливается на обратной стороне блока обработки сигнала. Там же указывается заводской номер прибора.

5.7 Принцип работы прибора заключается в преобразовании фотоприёмными устройствами оптического излучения в электрический сигнал с последующей цифровой индикацией числовых значений энергетической освещённости.

Для измерения энергетической освещённости достаточно расположить фотометрическую головку прибора в плоскости измеряемого объекта.



Рис.1 – Внешний вид прибора “ТКА-ПКМ”(12)  
1 – Блок обработки сигналов  
2 – Фотометрическая головка

## **6 ПОРЯДОК РАБОТЫ**

6.1 До начала работы с прибором потребитель должен внимательно ознакомиться с назначением прибора, его техническими данными и характеристиками, устройством и принципом действия, а так же с методикой проведения измерений.

6.2 Эксплуатация прибора допускается только в рабочих условиях, указанных в п.3.9.

6.3 Проверьте наличие элемента питания. Для этого необходимо открыть крышку батарейного отсека на задней стенке фотометрической головки и при необходимости установить элемент питания. Перед началом измерений убедитесь в работоспособности элемента питания. Если во время работы прибора появится символ разряда батареи (  ), замените батарею на новую.

6.4 Появление на ЖКИ символа «1 . . . » информирует о превышении значением измеряемого параметра установленного энергетического диапазона и о необходимости перехода на последующие пределы измерения.

6.5 Измерение энергетической освещённости (“зона УФ-А”).

6.5.1 Расположите фотометрическую головку параллельно плоскости измеряемого объекта. Проследите за тем, чтобы на окна фотоприемников не падала тень от оператора, производящего измерения, а также тень от временно находящихся посторонних предметов.

6.5.2 Переведите переключатель УФ-А в верхнее положение, выберите необходимый предел измерения (при этом прибор автоматически включается) и считайте с цифрового индикатора значение энергетической освещённости.



***Запрещается измерять высокие значения  
облученности продолжительное время!***

*(Для сфер деятельности, когда требуется измерять высокие значения облученности продолжительное время разработан прибор “ТКА-ПКМ”(13))*

6.6 Измерение энергетической освещённости (“зона УФ-В”).

6.6.1 Выполните п.6.5.1.

6.6.2 Переведите переключатель УФ-В в верхнее положение, выберите необходимый предел измерения и считайте с цифрового индикатора значение энергетической освещённости.

6.7 Измерение энергетической освещённости (“зона УФ-С”).

6.7.1 Выполните п.6.5.1.

6.7.2 Переведите переключатель УФ-С в верхнее положение, выберите необходимый предел измерения.



*Запрещается включать одновременно более чем один переключатель спектральных диапазонов!*

6.8 После окончания работы выключите прибор поворотом переключателя в положение ВЫКЛ.

## **7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

7.1 Перед вводом прибора в эксплуатацию установите батарею (если этого не было сделано на предприятии-изготовителе), входящую в комплект поставки. Для этого необходимо открыть крышку батарейного отсека и установить батарею.

7.2 В случае загрязнения стёкол их следует промыть ватой или чистой тряпкой, слегка смоченной спиртом.

7.3 Не допускается погружать прибор в жидкость.

7.4 Не реже одного раза в год следует производить поверку (калибровку) прибора, при этом дата и место поверки (калибровки) должны быть проставлены в паспорте прибора.

7.5 Очередная поверка (калибровка) производится только при наличии паспорта.

## **8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

8.1 Прибор должен храниться в индивидуальной потребительской таре производителя в закрытом помещении при температуре от -50 до +50 °C и отн. влажности не более 98 %.

8.2 В окружающем воздухе не должно содержаться кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

8.3 Приборы могут транспортироваться в индивидуальной потребительской таре изготовителя всеми видами транспорта, в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов.

---

\* Методика поверки размещена на нашем сайте [www.tkaspb.ru](http://www.tkaspb.ru)